

Inhalt: **Release**
 Kunde: **EbV**

Inhaltsverzeichnis:

1	Update 2.2.38128 vom 23.03.2021	1
1.1	Fehlerbeseitigung	1
1.1.1	heatcon! EC	1
1.1.2	heatapp! base / base T2B	1
1.1.3	heatapp! gateway	2
1.1.4	heatapp! Zentrale	2
2	Sicherheitshinweise	2
3	Updatepfad für manuellen Aufruf	2

1 Update 2.2.38128 vom 23.03.2021

Update verfügbar für

heatapp! base	heatapp! base T2B	heatapp! gateway
heatcon! EC 1351	heatcon! EC 1321	heatapp! Zentrale

ACHUTNG: Wegen technischer Hintergründe muss dieses Update vor dem **01.08.2021** installiert werden, damit die Geräte Update-fähig erhalten werden. Alle Systeme, die nach dem 01.08.2021 noch mit einer Version <2.2.xxxx laufen, können via Internet keine Updates mehr beziehen.

1.1 Fehlerbeseitigung

1.1.1 heatcon! EC

- Die Ansteuerung der Rücklaufpumpe wurde korrigiert
- Die Betriebsart Warmwasserladung mit Zwischenheizen wurde korrigiert
- Die Einstellung eines Offset-Wertes für den heatapp! sense ist wieder möglich
- Die Anzeigebedingung für den Parameter Raum > Grundeinstellung > Raumabschaltung wurde korrigiert
- Überarbeitung Russische Übersetzungen

1.1.2 heatapp! base / base T2B

- Der heatapp! sense-wire ist im Einrichtungsassistent wieder möglich
- Die Einstellung eines Offset-Wertes für den heatapp! sense ist wieder möglich
- Die Anzeigebedingung für den Parameter Raum > Grundeinstellung > Raumabschaltung wurde korrigiert
- Überarbeitung Russische Übersetzungen

1.1.3 heatapp! gateway

- Der Gateway Reset via USB Stick ist wieder möglich
- Überarbeitung Russische Übersetzungen

1.1.4 heatapp! Zentrale

- In der Zentrale ist die Laufzeit des Zauberstabs wieder möglich

2 Sicherheitshinweise

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, **vor** einem Update eine Datensicherung durchzuführen. Wählen Sie dazu in der App „Einstellungen > System > Systemverwaltung“ und erstellen Sie dort eine Datensicherung auf einem USB Speicherstick, der an den heatcon! EC eingesteckt ist.

Hinweis: Eine Datensicherung kann nur für heatapp! base / base T2B / heatcon! EC erfolgen. Eine Datensicherung des heatapp! gateway ist nicht möglich.

Führen Sie nach der Datensicherung die Updates aus. **Trennen Sie während des Updates keinesfalls die Spannungsversorgung der Geräte.** Die Updates können, je nach Größe des Systems und der Geschwindigkeit der Internetverbindung bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen und sind erst abgeschlossen, wenn die LED(s) wieder dauerhaft dunkelgrün leuchten.

3 Updatepfad für manuellen Aufruf

Einstellungen > System > Systemverwaltung

Einstellungen > Gateway > Systemverwaltung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem System.

Ihr EbV - Team

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support

E-Mail: Support@ebv-gmbh.de

Telefon: 02736 44 305 900