

Inhalt: **Release Notes**  
Kunde: **EbV**

## 1 Update 2.2.40160, Relais V2.2 Rev. 29 vom 27.07.2022

Update verfügbar für :

heatapp ! base	heatapp ! base T2B	heatapp ! gateway
heatcon! EC 1351	heatcon! EC 1321	heatapp ! Zentrale

## 2 Alle Geräte

- Überarbeitung der Sprachdatenbank

## 3 heatcon! EC

- Bugfixing USB Parametrierung für OEM Kunden
- Bugfixing Kaskadeneinstellung

## 4 Sicherheitshinweise

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, **vor** einem Update eine Datensicherung durchzuführen. Wählen Sie dazu in der App „Einstellungen > System > Systemverwaltung“ und erstellen Sie dort eine Datensicherung auf einem USB Speicherstick, der an heatcon! EC/heatapp! base/heatapp! base T2B eingesteckt ist.

**Hinweis:** Eine Datensicherung des heatapp! gateway ist nicht möglich.

Führen Sie nach der Datensicherung die Updates aus. **Trennen Sie während des Updates keinesfalls die Spannungsversorgung der Geräte.** Die Updates können, je nach Größe des Systems und der Geschwindigkeit der Internetverbindung bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen und sind erst abgeschlossen, wenn die LED(s) wieder dauerhaft dunkelgrün leuchten.

## 5 Updatepfad für manuellen Aufruf

Einstellungen > System > Systemverwaltung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem System.

## Ihr EbV - Team

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support

E-Mail: [Support@ebv-gmbh.de](mailto:Support@ebv-gmbh.de)

Telefon: 02736 44 305 900